




## AC - 540

### Anschlussklemmenblock für Messwertsensoren mit konstanter Stromversorgung (CCS) zum Anschluss für Signalleitungen Connection terminal block for constant-current sensors (CCS) for connection of signal cables Bloc de raccordement pour capteurs à courant constant (CCS)



#### Anwendung

Der Anschlussklemmenblock dient zum Anschluss von max. 31 Messwertsensoren mit Konstant-Stromversorgung (4 mA) an den Kanälen 1 bis 31.

Die Klemmen sind intern mit den Kontakten der D-SUB-Buchsenleisten „X1“ und „X2“ verbunden.

Die Signale der Messwertsensoren werden über konfektionierte Anschlusskabel zur Messelektronik geführt.

Der Anschlussklemmenblock ist zur Befestigung auf Tragschienen nach DIN EN 500 22 und EN 500 35 vorgesehen.

#### Application

This connection terminal block serves for connection of a maximum of 31 constant-current (4 mA) measurement sensors at channels 1 to 31.

The terminals are internally connected with the pins of the SUB-D sockets „X1“ and „X2“.

The measurement sensor signals are fed to the measurement electronic unit via ready-made connecting cables.

The connection terminal block is provided with mountings for assembly rails according to DIN EN 500 22 and EN 500 35.

#### Utilisation

Ce bloc de liaison sert à raccorder au maximum 31 capteurs à courant constant (4 mA) sur les voies de mesure 1 à 31.

Les bornes sont raccordées de façon interne avec les connecteurs "X1" et "X2".

Les signaux des capteurs sont raccordés à l'électronique de mesure par l'intermédiaire de câbles de liaison.

Le bloc de raccordement AC-540 est conçu pour être fixé sur rail , d'après les normes DIN EN 500 22 et EN 500 35.

**Schirmerde SE**

Die Klemmen für die Schirmerde SE sind intern gebrückt und liegen auf dem Kontakt Nr. 19 der SUB-D-Buchsenleisten X1 und X2.

**Shield ground SE**

The terminal for the shield ground SE is internally linked and is at contact 19 of the D-SUB sockets X1 and X2.

**Blindage SE**

Les bornes pour le blindage SE sont reliées de façon interne et se trouvent sur la borne N° 19 des connecteurs X1 et X2.

**Technische Daten****Technical Data****Données techniques**

<b>Klemmenanschluss</b> massiv bis 4 mm <sup>2</sup> flexibel bis 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>Terminal connections</b> solid up to 4 mm <sup>2</sup> flexible up to 2.5 mm <sup>2</sup>	<b>Bornes de raccordement</b> rigide jusqu'à 4 mm <sup>2</sup> flexible jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Zulässige Belastung</b> 1 A / Leitung	<b>Max. load</b> 1 A / cable	<b>Charge admissible</b> 1 A / conducteur
<b>Gewicht</b> 450 g	<b>Weight</b> 450 g	<b>Masse</b> 450 g

**Netzeinspeisung****Power supply****Alimentation**

Klemme	Potential	Terminal	Potential	Borne	Signal
99	<b>positives Potential*</b>	99	<b>positive Potential*</b>	99	<b>potentiel* positif</b>
100	<b>negatives Potential*</b>	100	<b>negative Potential*</b>	100	<b>potentiel* negatif</b>
97/98	SE (Sammelschirm)	97/ 98	SE (collective shield)	97/98	SE (Blindage)

\* U = 24 V DC

\* U = 24VDC

\* U = 24 VDC

**Hinweis:****Note:****Remarque :**

Beim Einsatz von Koaxialkabel muss zwischen Klemme 98 (SE Schirmerde) und 100 (COM / 0V) eine Brücke gelegt werden.

Ein Mischbetrieb (Anschluss von Sensoren mit Koaxialkabel und 2-adrigem Kabel) ist aufgrund der unterschiedlichen Erdungsverhältnisse zu vermeiden.

When co-axial cable is employed a link must be inserted between terminal 98 (SE shield ground) and terminal 100 (COM / 0V).

A mixed cable installation (use of co-axial and 2-conductor cable) must be avoided because of the possibility of different grounding potentials.


Lors d'une utilisation avec un câble coaxial : il faut réaliser un pont entre les borne 98 (blindage SE ) et 100 (COM / 0V).

Une utilisation "mixte" (raccordement de capteurs munis d'un câble coaxial avec des câbles à 2 brins) doit être évitée à cause de possibles différences de potentiel.

# Stromlaufplan (Prinzipdarstellung)

## Circuit diagram (Principle illustration)

### Schéma de principe



<b>Klemmen- und Steckerbelegung - Terminal and contact layout - Correspondance entre broches</b>				
Eingang - Input - Entrées			Ausgang - Output - Sorties	
Schraubklemmen - Screw terminals - Borne à visser			D-Sub-Buchse 37-polig - socket 37-pole - Connecteur 37 broches	
Kanal - channel - canal	Signal	Klemme - terminal - borne	PIN	Buchse - Socket - Connecteur
1	SE COM SIG	1 2 3	19 20 1	X1
2	SE COM SIG	4 5 6	19 21 2	X1
3	SE COM SIG	7 8 9	19 22 3	X1
4	SE COM SIG	10 11 12	19 23 4	X1
5	SE COM SIG	13 14 15	19 24 5	X1
6	SE COM SIG	16 17 18	19 25 6	X1
7	SE COM SIG	19 20 21	19 26 7	X1
8	SE COM SIG	22 23 24	19 27 8	X1
9	SE COM SIG	25 26 27	19 28 9	X1
10	SE COM SIG	28 29 30	19 29 10	X1
11	SE COM SIG	31 32 33	19 30 11	X1
12	SE COM SIG	34 35 36	19 31 12	X1
13	SE COM SIG	37 38 39	19 32 13	X1
14	SE COM SIG	40 41 42	19 33 14	X1
15	SE COM SIG	43 44 45	19 34 15	X1
16	SE COM SIG	46 47 48	19 35 16	X1

Eingang - Input - Entrées			Ausgang - Output - Sorties	
Schraubklemmen - Screw terminals - Borne à visser			D-Sub-Buchse 37-polig - socket 37-pole - Connecteur 37 broches	
Kanal - channel - canal	Signal	Klemme - terminal - borne	PIN	Buchse - Socket - Connecteur
17	SE COM SIG	1 2 3	19 20 1	X2
18	SE COM SIG	4 5 6	19 21 2	X2
19	SE COM SIG	7 8 9	19 22 3	X2
20	SE COM SIG	10 11 12	19 23 4	X2
21	SE COM SIG	13 14 15	19 24 5	X2
22	SE COM SIG	16 17 18	19 25 6	X2
23	SE COM SIG	19 20 21	19 26 7	X2
24	SE COM SIG	22 23 24	19 27 8	X2
25	SE COM SIG	25 26 27	19 28 9	X2
26	SE COM SIG	28 29 30	19 29 10	X2
27	SE COM SIG	31 32 33	19 30 11	X2
28	SE COM SIG	34 35 36	19 31 12	X2
29	SE COM SIG	37 38 39	19 32 13	X2
30	SE COM SIG	40 41 42	19 33 14	X2
31	SE COM SIG	43 44 45	19 34 15	X2

## Anschlussbeispiel - Connection example - Exemple de raccordement

