




AC – 293 ATEX

Sicherheitsbarrieren / Set of safety barriers / Jeu de barrières de sécurité



Anwendung

Sicherheitsbarrieren-Satz für negative Betriebsspannung zum Einsatz von Beschleunigungssensoren Typ: ASA-02x

Application

Set of safety barriers for negative operating voltage for using acceleration sensors Type: ASA-02x

Utilisation

Jeu de barrières de sécurité pour tension négative de service pour implantation des capteurs d'accélération Type: ASA-02x

Typ

9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

Type

9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

Type

9001/00-280-050-101
9001/00-280-020-101

ATEX-Zertifikat

PTB 01 ATEX 2088
ist erhältlich unter: www.stahl.de

ATEX-Certificate

PTB 01 ATEX 2088
is available at: www.r-stahl.com

Certificat-ATEX

PTB 01 ATEX 2088
disponible sur: www.r-stahl.fr

Achtung

Beiliegende Produktinformation muss gelesen und verstanden werden.

Attention

Attached operating instructions must be read and understood.

Avertissement

Les instructions de mise en oeuvre doivent être lues et comprises.

Lieferumfang

- 1 Versorgungsbarriere
9001/00-280-050-101
- 1 Signalbarriere
9001/00-280-020-101
- 1 Schirmklemme
für 0,2-4mm²
- Sicherheitshinweise

Scope of delivery

- 1 supply barrier
9001/00-280-050-101
- 1 signal barrier
9001/00-280-020-101
- 1 shield terminal
for 0,2-4mm²
- Safety instructions

Étendue de livraison

- 1 barrière d'alimentation
9001/00-280-050-101
- 1 barrière de signal
9001/00-280-020-101
- 1 borne de blindage
pour 0,2-4mm²
- Instructions de sécurité

Montage


Zur Befestigung der Sicherheitsbarriere empfehlen wir unsere Tragschienen AC - 214/...

Assembly

We recommend to use the mounting rails AC - 214/... for fixing the safety barriers.

Montage

Pour la fixation de la barrière de sécurité, nous recommandons nos profilés support AC - 214/...



AC293-4 (940621)

Hinweis




Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass die max. zulässige Induktivität und die max. zulässige Kapazität nicht überschritten werden.

Advice

It is the responsibility of the user to ensure that the maximum permissible inductance and capacitance will not be exceeded.

Conseil

Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que la capacité et l'inductance maximales admissibles soient respectées.



	Datum	Name
Bearb.	06.04.01	Giegeler
Gepr.	06.04.01	Hölzel
Änderung	25.11.04	Schumann

Beschleunigungs-Sensoren Typ AS-02x/030 / ASA-02x
Acceleration sensors type AS-02x/030 / ASA-02x
Accéléromètres type AS-02x/030 / ASA-02x



Brüel & Kjær Vibro
Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt

Zeichng. Nr.

C102 222.001