




AC – 4298 ATEX

Sicherheitsbarrieren / Set of safety barriers / Jeu de barrières de sécurité



Anwendung

Sicherheitsbarrieren - Satz für negative Betriebsspannung zum Einsatz von Weg-Sensoren mit Oszillator:
Typ OD-105x

Application

Set of safety barriers for negative operating voltage for using displacement sensors with oscillator:
Type OD-105x

Utilisation

Jeu de barrières de sécurité pour tension negative de service pour implantation des capteurs déplacement avec oscillateur:
Type OD-105x

Typ

9001/00-280-085-101
9001/00-280-020-101

Type

9001/00-280-085-101
9001/00-280-020-101

Type

9001/00-280-085-101
9001/00-280-020-101

ATEX-Zertifikat

PTB 01 ATEX 2088
ist erhältlich unter: www.stahl.de

ATEX-Certificate

PTB 01 ATEX 2088
is available under: www.r-stahl.com

Certificat-ATEX

PTB 01 ATEX 2088
disponible sur: www.r-stahl.fr

Achtung

Beiliegende Produktinformation muss gelesen und verstanden werden.

Attention

Attached operating instructions must be read and understood.

Avertissement

Les instructions de mise en oeuvre doivent être lues et comprises.

Lieferumfang

- 1 Versorgungsbarriere
9001/00-280-085-101
- 1 Signalbarriere
9001/00-280-020-101
- 1 Schirmklemme
für 0,2-4mm²
- Sicherheitshinweise

Scope of delivery

- 1 supply barrier
9001/00-280-085-101
- 1 signal barrier
9001/00-280-020-101
- 1 shield terminal
for 0,2-4mm²
- Safety instructions

Étendue de livraison

- 1 barrière d'alimentation
9001/00-280-085-101
- 1 barrière de signal
9001/00-280-020-101
- 1 borne de blindage
pour 0,2-4mm²
- Instructions de sécurité

Montage


Zur Befestigung der Sicherheitsbarriere empfehlen wir unsere Tragschienen AC - 214/...

Assembly

We recommend to use the mounting rails AC - 214/... for fixing the safety barriers.

Montage

Pour la fixation de la barrière de sécurité, nous recommandons nos profilés support AC - 214/...



AC293-4 (940621)

Hinweis



Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass die max. zulässige Induktivität und die max. zulässige Kapazität nicht überschritten werden.

Advice

It is the responsibility of the user to ensure that the maximum permissible inductance and capacitance will not be exceeded.


Conseil

Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que la capacité et l'inductance maximales admissibles soient respectées.



	Datum	Name
Bearb.	20.07.04	Schumann
Gepr.	27.07.04	Karg
Änderung	20.02.07	Giegeler

Berührungslose Weg-Sensoren Typ DS-xxxx
Non-contacting displacement sensors type DS-xxxx
Capteurs de déplacement sans contact type DS-xxxx

 Brüel & Kjær Vibro
Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt

Zeichng. Nr.
C102 235.001