




**AC – 297 ATEX**  
**Sicherheitsbarriere / Safety barriers /**  
**Barrière de sécurité**



**Anwendung**

Sicherheitsbarriere für Beschleunigungssensor Typ: ASA-06x

**Application**

Safety barrier for acceleration sensor Type: ASA-06x

**Utilisation**

Jeu de barrières de sécurité pour d'accélération Type: ASA-06x

**Typ**

9001/01-280-085-101

**Type**

9001/01-280-085-101

**Type**

9001/01-280-085-101

**ATEX-Zertifikat**

PTB 01 ATEX 2088

ist erhältlich unter: [www.stahl.de](http://www.stahl.de)

**ATEX-Certificate**

PTB 01 ATEX 2088

is available at: [www.r-stahl.com](http://www.r-stahl.com)

**Certificat-ATEX**

PTB 01 ATEX 2088

disponible sur: [www.r-stahl.fr](http://www.r-stahl.fr)

**Achtung**

Beiliegende Produktinformation muss gelesen und verstanden werden.

**Attention**

Attached operating instructions must be read and understood.

**Avertissement**

Les instructions de mise en oeuvre doivent être lues et comprises.

## Lieferumfang

- 1 Signalbarriere  
9001/01-280-085-101
- 1 Schirmklemme  
für 0,2-4mm<sup>2</sup>
- Sicherheitshinweise

## Scope of delivery

- 1 Signal barrier  
9001/01-280-085-101
- 1 shield terminal  
for 0,2-4mm<sup>2</sup>
- Safety instructions

## Étendue de livraison

- 1 barrière de signal  
9001/01-280-085-101
- 1 borne de blindage  
pour 0,2-4mm<sup>2</sup>
- Instructions de sécurité

## Montage


Zur Befestigung der Sicherheitsbarriere empfehlen wir unsere Tragschienen AC - 214/...

## Assembly

We recommend to use the mounting rails AC - 214/... for fixing the safety barriers.

## Montage

Pour la fixation de la barrière de sécurité, nous recommandons nos profilés support AC - 214/...



## Hinweis


*Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass die max. zulässige Induktivität und die max. zulässige Kapazität nicht überschritten werden.*

## Advice


*It is the responsibility of the user to ensure that the maximum permissible inductance and capacitance will not be exceeded.*

## Conseil

*Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que la capacité et l'inductance maximales admissibles soient respectées.*




Adernfarbe / Core colour / Couleur des brins  
 RD = rot / red / rouge  
 WH = weiß / white / blanc  
 BK = schwarz / black / noir  
 BN = braun / brown / brun  
 BU = blau / blue / bleu  
 YE = gelb / yellow / jaune  
 YE/BK = gelb/schwarz / yellow/black / jaune/noir  
 GN/YE = grün/gelb / green/yellow / vert/jaune



**Wichtig! Beachten Sie vor der Verdrahtung unsere "Allgemeine Erdungsempfehlung".**  
 Important! Please consult our "General Grounding Recommendations" before proceeding with any cable installations.  
 Important! Avant d'effectuer le câblage, veuillez observer nos "Recommandations générales pour la mise à la terre".

	Datum	Name
Bearb.	29.06.07	Schumann
Gepr.	29.06.07	Karg
Änderung		

Beschleunigungs-Sensoren Typ ASA-06x  
 Acceleration sensors type ASA-06x  
 Accéléromètres type ASA-06x

 **Brüel & Kjær Vibro**  
 Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt

Zeichng. Nr.  
**C103 479.001**